

## Entidade Gestora:

### Águas do Interior - Norte

Av. Rainha Santa Isabel, n.º 1, 5000-434 VILA REAL


Tel. , Fax , E-mail geral@adin.pt



2017/CEP.5290 - 2017/AMB.0839

## Perfil da entidade gestora:

Modelo de gestão	Delegação (empresa municipal ou intermunicipal)
Entidade titular	CM de Freixo de Espada à Cinta, CM de Mesão Frio, CM de Murça, CM de Peso da Régua, CM de Sabrosa, CM de Santa Marta de Penaguião, CM de Torre de Moncorvo, CM de Vila Real
Composição acionista	CM de Freixo de Espada à Cinta: 6,27%; CM de Mesão Frio: 7,12%; CM de Murça: 11,77%; CM de Peso da Régua: 30,72%; CM de Sabrosa: 12,68%; CM de Santa Marta de Penaguião: 13,61%; CM de Torre de Moncorvo: 16,36%; CM de Vila Real: 1,48%
Período de vigência do contrato	2019 - 2069
Tipo de serviço	Em baixa
Utilizador do(s) sistema(s) em alta	Águas do Norte, S.A.
Entidades gestoras para as quais exporta água residual	NA
Entidades gestoras das quais importa água residual	NA
Juntas de freguesia que prestam o serviço	Carvalhal (parte)
Entidade responsável pela gestão de soluções individuais de saneamento de águas residuais	Entidade gestora
Alojamentos servidos (n.º)	45308
Alojamentos servidos por soluções individuais de saneamento de águas residuais controladas (n.º)	275
Tipologia da área de intervenção	Área predominantemente rural
Volume de atividade (m³/ano)	4452371
Plano de ação para o controlo de aflúências indevidas	Não
Plano de contingência	Não
Plano de eficiência energética	Não
Plano de segurança de saneamento	Não



## Perfil do sistema de gestão de águas residuais:

Comprimento total de coletores (km)	992,9
Estações elevatórias (n.º)	195
Estações de tratamento de águas residuais (n.º)	91
Fossas sépticas coletivas (n.º)	52
Emissários submarinos (n.º)	0
Índice de conhecimento infraestrutural (em 200)	118
Índice de gestão patrimonial de infraestruturas (em 200)	32
Índice de medição de caudais (em 200)	77
Licenciamento de descargas (%)	5
Índice de valor de infraestrutura (entre 0 e 1)	0,45
Índice de segurança e resiliência (em 200)	134
Sazonalidade das aflúências	3
Emissão indireta de gases com efeito de estufa (kg CO <sub>2</sub> e/m³)	NR
Acessibilidade física ao tratamento (%)	100
Consumo de energia no tratamento (kWh/m³)	0,80
Encaminhamento adequado de lamas do tratamento (%)	100
Benefício do tarifário social (%)	NA
Utilização de volumes planeados (%)	137
Resposta a reclamações, sugestões e pedidos de informação telefónicos (%)	NA

Ficha de avaliação da qualidade do serviço:

Indicador	Avaliação 2023	Valor do indicador (valor de referência)	Fiabilidade dos dados	Histórico 2020 - 2023	Observações
ADEQUAÇÃO DO SERVIÇO AO UTILIZADOR					
AR 02 - Acessibilidade física do serviço através de redes fixas e meios móveis	●	80 % [70; 100]	★	— —	
AR 03 - Acessibilidade económica do serviço	●	0,43 % [0; 0,50]	★★★	— — — —	
AR 04 - Ocorrência de inundações	●	2,22 /(1000 ramais.ano) [0; 0,25]	★★	✗ — — —	
AR 05 - Resposta a reclamações, sugestões e pedidos de informação escritos	●	84 % 100	★★★	— —	
SUSTENTABILIDADE DA GESTÃO DO SERVIÇO					
AR 06 - Cobertura dos gastos	●	110 % [100; 110]	★★	— — — —	
AR 08 - Adesão ao serviço por rede fixa	●	85,3 % [95,0; 100]	★	— — — —	
AR 09 - Reabilitação de coletores	●	0,0 %/ano [1,5; 4,0]	★	— — — —	
AR 10 - Ocorrência de colapsos estruturais em coletores	●	0,4 /(100 km.ano) 0,0	★	— — — —	
AR 11 - Monitorização da condição de coletores	●	0 % ≥75	★	— —	
AR 12 - Utilização da infraestrutura de tratamento	●	29 % [70; 95]	★★★	— —	
AR 14 - Adequação dos recursos humanos no tratamento de águas residuais	—	NA [2,1; 3,5]		— —	A entidade gestora não opera estações de tratamento de águas residuais que sirvam uma população equivalente igual ou superior a 2000 e.p..
AR 15 - Adequação dos recursos humanos na recolha e drenagem de águas residuais	●	7,7 /(100 km.ano) [5,0; 12,0]	★	— —	
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL					
AR 16 - Eficiência energética de instalações elevatórias	●	1,10 kWh/(m³.100m) [0,27; 0,54]	★	— —	
AR 17 - Produção de lamas no tratamento	●	0,1 kg/m³ [0,0; 1,0]	★	① —	
AR 18 - Produção de água para reutilização	①	0,0 % [20,0; 100,0]	★	— —	O indicador encontra-se em fase de teste, não sendo objeto de avaliação. Devido a limitações do Portal ERSAR, o histórico deste indicador não apresenta a simbologia correta.
AR 19 - Produção própria de energia	✗	NR ≥10		— ✗	Não foi evidenciada capacidade para o reporte dos dados de acordo com as especificações definidas.
AR 20 - Controlo de descargas de emergência e de tempestade	●	0 % [90; 100]	★★★	— —	
AR 21 - Cumprimento dos requisitos de descarga	—	NA 100		—	A entidade gestora opera instalações de tratamento de águas residuais que sirvam uma população equivalente inferior a 2000 e.p. ou a informação não foi disponibilizada pela APA.

Avaliação: ● qualidade de serviço boa; ● qualidade de serviço mediana; ● qualidade de serviço insatisfatória; ① alerta; — NA não aplicável; ✗ NR não respondeu

Fiabilidade dos dados: ★ a menor fiabilidade e ★★★ a maior fiabilidade

Recomendações:

A entidade gestora deve promover um esforço de melhoria particularmente do(s) indicador(es) com avaliação insatisfatória.  
A entidade gestora deve criar condições para melhorar a recolha da informação necessária ao cálculo dos indicadores.  
A entidade gestora deve adotar procedimentos para aumentar a fiabilidade da informação reportada.